

便携式甲醛检测仪简易操作流程

步骤一：按一下【On/Off】键开启电源，随后显示提示仪器已准备好，可以抽取气样

0.000



步骤二：将仪器放入待测空气环境中，按一下【Sample】键,此时将听到内部泵正在采集样气，约需2秒钟

步骤三：当仪器进行测试分析气样时，屏幕将闪烁显示大约60秒钟后,液晶屏即以 ppm 为单位显示甲醛的浓度值。此时按住【▲】键不放，仪器将显示以 mg/m³ 为单位的浓度

0.000

步骤四：按住【ON-OFF】键一秒，即关机。